

FABRICACIONES MILITARES SOCIEDAD DE ESTADO - F.M.R.T. Oficina Departamento de Compras Dirección Av. Cabildo 65 4º Piso CABA CUIT 30-54669396-8		SOLICITUD DE PROVISION	
		Nº	SPR-2021-RT-018
		FECHA	19/8/2021
		ORDEN DE COMPRA Nº	OCA-2021-RT-051
		Modalidad	Orden de Compra Abierta

Expediente N°	EX-2021-34413655- -APN-FMSE#MD				Requerimiento de Compra		REC-2021-RT-088		
Procedimiento	Tipo	CONTRATACION DIRECTA POR URGENCIA				N°	CDI-2021-RT-005		
Acto Administrativo de Adjudicación		Tipo	Resolución		N°	159		Fecha	13/5/2021
		Autoridad		PRESIDENTE					

ADJUDICATARIO					
Denominación	TALLER RS S.A.			CUIT	30-71542313-4
Domicilio	Benjamín Franklin Nº 1353				
Localidad	RIO TERCERO	Provincia	CORDOBA	País	ARGENTINA
Teléfono	03571 414065/422065			E-mail	rsierra@tallers.com.ar

BIENES Y/O SERVICIOS ADJUDICADOS						
Renglón N°	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario impuestos incluidos	IVA	Precio Total
					Alicuota	
7	Servicio de reparación y calibración de válvulas de control: Válvula de Control - Borg - Ac Inox.-(LV-442)- Ø 3" s/300. Desmontaje y montaje. Incluye juntas de conexión.	1	c/u	\$ 89.905,42	21,00%	\$ 89.905,42
8	Servicio de reparación y calibración de válvulas de control: Válvula de Control - "Aérea"-(FV-202)- Ø 3" s/150. Desmontaje y montaje. Incluye juntas de conexión.	1	c/u	\$ 89.905,42	21,00%	\$ 89.905,42
9	Servicio de reparación y calibración de válvulas de control: Válvula de Control - Dallas - Ac Inox.-(LV-446)- Ø 3" s/300 Desmontaje y montaje. Incluye juntas de conexión.	1	c/u	\$ 89.905,42	21,00%	\$ 89.905,42
Total						\$ 269.716,26

CONDICIONES COMERCIALES	
Forma de Pago	30% anticipado, saldo 30 días corridos fecha Factura.
Plazo de entrega	A convenir, según necesidad de F.M.R.T.
Lugar de entrega	F.M.R.T., con flete y seguro de transporte a cargo del adjudicatario.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: SPR-2021-RT-018 "TALLER RS S.A."

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.