

FABRICACIONES MILITARES SOCIEDAD DEL ESTADO		ORDEN DE COMPRA	
Oficina:	Departamento de Compras FRAY LUIS BELTRAN	Nº	OC-2021-FLB-085
Dirección:	Ruta 11 km. 323 - (2156) Fray Luis Beltrán - Santa Fe.	FECHA	14/10/2021
Teléfono:	(0341) 491-6238/39	Modalidad	Sin Modalidad
CUIT:	30-54669396-8		

EXPEDIENTE Nº	EX-2021-82377846- -APN-FMSE#MD		RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº	IF-2021-97775113-APN-FMSE#MD	
			AUTORIZACION	CR (RE) Hector Javier Tardio (Director Fábrica Militar Fray Luis Beltrán )	
PROCEDIMIENTO	Tipo	CD - COMPULSA ABREVIADA POR MONTO		Nº	CAB-2021-FLB-042

PERSONA FISICA O JURIDICA ADJUDICADA						
Denominación	Hugo Sanchez S.A.				CUIT	30-69833281-2
Domicilio	Juan Jose Paso 7450					
Localidad	Rosario	Provincia	Santa Fe	País	Argentina	
Teléfono	(0341) 458-4400			E-mail	<a href="mailto:vsiebenrock@hssullair.com.ar">vsiebenrock@hssullair.com.ar</a> <a href="mailto:hssullair@hssullair.com.ar">hssullair@hssullair.com.ar</a> <a href="mailto:rrodriguez@hssullair.com.ar">rrodriguez@hssullair.com.ar</a>	

BIENES Y/O SERVICIOS ADJUDICADOS								
Renglón Nº	Matrícula	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario sin Impuestos	IVA		Precio Total
						Alicuota	Monto	
1	433006/4	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE COMPRESOR	1	UNIDAD	\$ 84.397,00	21,00%	\$ 17.723,37	\$ 102.120,37
1	475772/0	REPUESTO PARA MANTENIMIENTO DE COMPRESOR	1	UNIDAD	USD 6.613,00	21,00%	USD 1.389,00	USD 8.002,00
PERCEPCION S.FE								USD 79,00
								USD 8.081,00
								\$ 102.120,37
SON DOLARES OCHO MIL OCHENTA Y UNO Y SON PESOS CIENTO VEINTE MIL CIENTO VEINTE								

Forma de Pago	100% anticipado contra presentación de garantía
Lugar de entrega	En deposito de proveedor - Juan José Paso 7450 - Rosario
Plazo de Entrega	30 días.

- a) Área Solicitante: Mantenimiento (REC-2021-FLB-198 – acondicionamiento compresor a tornillo Sullair y repuestos para mantenimiento).
- b) La presente orden de compra está basada en la oferta de la firma adjudicataria del día 17 de septiembre de 2021.
- c) Enviar remito indicando cantidad despachada y numero de orden de compra.
- d) La presente orden de Compra se encuentra alcanzada por el Impuesto de Sellos de la Provincia de Santa Fe, por lo tanto deberá abonar el porcentaje del Monto Total de la Orden de Compra, que a los efectos determine la normativa vigente, consignando el timbrado correspondiente sobre el documento contractual, o comprobante de pago en caso de realizarse a través de la página web: <https://www.santafe.gov.ar/e-setaweb/index.php> (Operación: 43030 - Órdenes de Compra)

Por lo anteriormente descripto, se informa que, Fabricaciones Militares Sociedad del Estado, es responsable solidario del impuesto al sello.

Por ello en caso de corresponder el mismo y que pudiera surgir como consecuencia de la presente contratación, será abonado en su totalidad por el proveedor en la Jurisdicción que correspondiera. En caso que estuviesen exentos deberán abonar la parte correspondiente a la FMSE y la primer factura deberá ser acompañada con la copia de la Orden de Compra y su respectiva constancia de pago del impuesto en cuestión, caso contrario no se podrá dar curso al pago.

- e) Asimismo y con el objetivo de mejorar el proceso de pago a proveedores, solicitamos tengan a bien enviar la siguiente información actualizada:
  - Constancia de Inscripción en AFIP actualizada
  - Constancia de CBU
  - Constancia de inscripción de Ingresos Brutos (convenio multilateral CM 01 o Contribuyente Local)
  - Formulario CM05 vigente (Convenio Multilateral)
  - Constancias de exención para Ingresos Brutos, si correspondiera
  - Constancias de no retención en Ingresos Brutos, si correspondiera
  - En el caso que el bien se entregue o el servicio se preste en la provincia de Santa Fe, adjuntar el Formulario 1276 Web, si correspondiera.



**REC-2021-FLB-198**  
**ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

**SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO PARA COMPRESOR A TORNILLO MARCA SULLAIR MODELO TS 20-200, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CLÁUSULAS PARTICULARES ADJUNTAS.**

**RENGLÓN N° 1:** 433006/4 - Servicio por acondicionamiento de compresor

Servicio de provisión de mano de obra por desarme, revisión anual, inspección y tareas de acondicionamiento de un compresor a tornillo Sullair TS 20-200, el cual ha permanecido estacionado por un período prolongado. Identificar o descartar problemáticas más profundas ha solucionar antes de su puesta en servicio.

**RENGLÓN N° 2:** 475772/0 - Repuestos para mantenimiento de compresor

Provisión de kit de repuestos para servicio de mantenimiento de compresor a tornillo SULLAIR TS 20-200, incluyendo:

- Filtro de aire
- Filtro de aceite
- Filtro separador N°1
- Filtro separador N°2
- Filtro de aire N°2
- Aceite Sullube 32 (18,9 litros)

Concluidos los trabajos y de no existir problemáticas más profundas se deberá realizar una prueba de funcionamiento del equipo en las instalaciones de la empresa adjudicataria.

**ARIEL MATELICANI**  
JEFE DE SEGURIDAD PATRIMONIAL  
Fábrica Militar "Fray Luis Beltrán"



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Orden de compra**

**Número:**

**Referencia:** OC-2021-FLB-085 - ACONDICIONAMIENTO DE COMPRESOR A TORNILLO - HUGO SANCHEZ S.A.

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.