

FABRICACIONES MILITARES SOCIEDAD DEL ESTADO				ORDEN DE COMPRA	
Oficina Departamento de Compras				Nº	OC-2023-SC-030
Dirección Av. Cabildo 65 4º Piso CABA				FECHA	17/3/2023
CUIT 30-54669396-8				Modalidad	Sin Modalidad
				Gestor	Antonella Gozza
Expediente Nº	EX-2023-02357448- -APN-GCYC#FMSE		Informe de Adjudicación	IF-2023-29222518-APN-GG#FMSE	
Proceso Nº	CUE-2023-SC-001		Autoridad Firmante	Gerencia de Administración y Finanzas- Matías Vlasic	
ADJUDICATARIO					
Denominación	SOLIM ARGENTINA S.A.			CUIT	30-71684698-5
Domicilio	HIPOLITO YRIGOYEN ESTE 696				
Localidad	LAS HIGUERAS (5805)	Provincia	CÓRDOBA	País	ARGENTINA
Teléfono	(0358) 155625109			E-mail	slombardi@solimsrl.com
BIENES Y/O SERVICIOS ADJUDICADOS					
Rg Nº	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario s/iva	Precio Total s/iva
1	Reparación de diques de contención de tanques N° 32,33,34,35 y pasarelas de accesos en red de ácidos	1	Unidad	USD 218.616,00	USD 218.616,00
SUBTOTAL					USD 218.616,00
IVA 21%					USD 45.909,36
PRECIO TOTAL					USD 264.525,36
Forma de Pago	30% anticipo, resto por certificación de avance. Pago a 30 días fecha de factura				
Plazo de entrega	Inicio de obra: 10 días hábiles desde notificada la OC. La obra de cambio de pasarelas debe ser coordinada con el sector de Red de Ácidos, en función del suministro de producto (carga, envío, etc., se debe contemplar 1-2 paradas de planta de Ácido Nítrico). Plazo estimado de ejecución reparación de pasarelas: 45 días hábiles de obra a acordar con FMSE para modificación de estructuras metálicas y cañerías, puede contemplar diferentes etapas. Plazo de ejecución reparación de dique de contención: 50 días hábiles desde el comienzo de la obra, para reparación dique (se debe contemplar 28 días corridos de fragüe de hormigo antes del revestimiento).				
Lugar de entrega	Fábrica Militar Río tercero – Red de Ácidos - Producción Química.				
Fábrica Destino	Fábrica Militar Río Tercero				



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Hoja Adicional de Firmas
Orden de compra

Número:

Referencia: OC-2023-SC-030 - REPARACION DE DIQUES DE CONTENCIÓN

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.